

#### INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

# (INAPA) DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N. 15 de enero del 2024

## INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA REPORTE DE CUB. NO.3 / PERIODO DE EJECUCION DESDE 16/01/2023 AL 03/04/2023 /

Referencia

: Obra: Suministro y Colocación de Plataforma para Compresores de

Aires Acondicionados para ser Utilizados en la Cede Central de Inapa

Contrato: 037/2022

Contratista: Ing. Moisés Romero Encarnación

Provincia: Santo Domingo, D. N.

Anexo

: - Reporte de Cubicación No.3

-Fotos

### I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:
A- Suministro y Colocación Plataforma para Compresores Aires Acondicionados
Preliminares, Estructura Metálica y
Conexiones (Según Detalles De Diseño), Plataformas, Rehabilitación de Escaleras y
Pasarela Existente Metálica, Suministro e Instalación de Aires Acondicionados
Provisionales.

#### II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Las actividades ejecutadas para esta cubicación en dicha obra fueron: 617.26 Lb Suministro y colocación perfiles W12'x 26" y 5,850.00 LB W6' x 15" lb/pie Acero ASTM A572 Grado 50 (FY=50 KSI, fu=65ksi), y 372.64Lb Suministro y colocación perfiles W 6' x 15" lb/pie Acero ASTM A572 Grado 50 (FY= 50 KSi, fu= 65ksi), 3.20m2 Suministro y colocación de plataforma que comunica con escalera de emergencia, 89.32m Barandas (ver detalles y especificaciones según diseño), 1pa Compuesta por; red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada a pared, formada por tubo de PVC, 1pa Compuesta por; Anillo de anclaje, vigas W6x15, pacas de sujeción y detalles suministrados en planos. Para su conocimiento y fines correspondientes.

Supervisor de Obras

Porcentaje de ejecución es de 89.78%

Atentamente