



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**San Francisco de Macorís.
12 de octubre de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2 /
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 14/09/2020 HASTA 14/10/2020 /***

**Referencia : Obra: Rehabilitación Depósito Regulador Vitricado Stand Pipe
500 M³ El Pescozón (Instalación Entrada,
Rebose, Desagüe, Salida y BY-PASS), Provincia Duarte, Zona
III, Lote VIII. /**

**Contrato: 074/ 2019 /
Contratista: Ing. Carlixto Capellán Ovalles.
Provincia: Duarte /**

Anexo : - Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)
- Suministro y colocación de válvulas.
- Verja de malla ciclónica.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe la obra se encuentra en proceso de terminación de la verja perimetral, teniendo un porcentaje alto de ejecución, así como las tuberías de entrada y salida empalmadas a las tuberías de la red existentes.

Se realizó la excavación para construcción de los registros de Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la Válvula de Altitud Ø 6" a colocar e la entrada del sistema, así como la construcción de la verja perimetral de L = 35.31 M. L. de verja en block y malla ciclónica.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Cesario Rosario
Ing. Cesareo Rosario Cruz
Supervisor de Obras



IV) MEMORIA FOTOGRÁFICA:



Verja perimetral tramo de izquierdo

