



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

**DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES**

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Santo Domingo, DN.
23 de Junio de 2020.**

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
Cubicación no. 05 (Final)**

Periodo de 01/12/2019 al 20/02/2020

OBRA : Rehabilitación de acueducto distrito municipal,
palmar de ocoa
CONTRATO : 068-2018
CONTRATISTA : Ing. María Isabel Sánchez Figuerero
PROVINCIA : Azua.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta Rehabilitación consiste en: Pozo No.1 y 2 Viejo Mantenimiento de caseta, Construcción de day tank de 100gls, e interconexión de pozos en la carretera. Pozo No. 3 Viejo suministro e instalación de electrobomba de 20hp, Caseta de generador, Red Dist Playa Chiquita - Duvergé -El golfo.

COMPONENTES PRINCIPALES:

*Rehabilitación y Equipamiento Pozos (Pozo 1, 2, 3 y 4 viejo).
Rehabilitación y Equipamiento Pozos (Pozo 1, 2, 3 y 4 Nuevo).
Construcción para generador de 30 KW.
Interconexión Pozo no. 1 Viejo y no. 2 en la carretera.
Red de Distribución Playa Huichi García, Duvergé y EL Golfo.*

AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

El contratista tiene ejecutado el 100% del proyecto El sistema se encuentra operando.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

DENTRO DE ESTE INFORME LA PARTIDA MAS IMPORTANTE QUE SE ESTAN CUBICANDO ES LA DEVOLUCION DEL RETENIDO.

Atentamente.


Ing. Angel Linares
Supervisor de Obras

