



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.

21 de abril del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO.4

PERIODO DE EJECUCION DESDE 17-03-2023 AL 16-08-2023

Referencia: **Obra:** Mejoramiento Planta Potabilizadora 75 LPS, Acueducto Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 056-2021 ✓
Contratista: EDINSA, Eladio Durán Investments, SRL. ✓
Provincia: Monte Plata ✓

Anexo : - Reporte de Cubicación No.4 ✓

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Caseta de Químicos
- Tinajas
- Dosificador
- Flocladores
- Sedimentador
- Filtro
- Extracción Material Filtrante
- Casa De Cloración
- Sistema De Cloración
- Sistema De Limpieza
- Equipamiento De Laboratorio
- Verja En Bloques De 6" Violinados

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En esta obra se está cubriendo: El equilibrio económico de Casa de Químicos, Flocculadores, Compuertas de filtros, Material de Filtro, y verja área externa.

Porcentaje de ejecuciones 96.44%

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

D/o Gabriel
Ing. Gabriel Núñez
Supervisor de Obra

