



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**Santo Domingo, D.N.
05 de marzo de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 12/11/2019 HASTA 20/02/2020***

Referencia : **Obra:** Construcción Estación de Bombeo con Cisterna de Capacidad 100 m³ en el Barrio San Antonio Boca de Nigua Del Ac. San Cristóbal
Contrato: 021-2019
Contratista: Ing. Ramón Guadalupe Francisco
Provincia: San Cristóbal

Anexo : - Reporte de Cubicación No. 2

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de conducción desde la Derivación Acueducto Múltiple La Toma San Cristóbal.
- Construcción de cisterna de 100 m³ y una caseta de Bombeo, Electrificación de Bomba
- Línea de impulsión desde la Estación de Bombeo
- Interconexión de bomba en la estación de bombeo de la toma

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Al realizar este informe esta obra se encuentra realizado el proceso de construcción de la cisterna, habiéndose ejecutado la Excavación de la cisterna y vaciado la losa de fondo, construcción de muros y terminación de superficie.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS:


Se encuentra en proceso la construcción de caseta de bombeo sobre cisterna, habiéndose ejecutado el vaciado de columnas C1 0.36 m³, y C2 0.81 m³, además la colocación de Bloques de 6'' 28.10 m² y terminación de superficie (llámese fino, pañete, cantos), así como el suministro de Electrobomba Turbina eje vertical.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Willys F Sánchez M
Supervisor de Obras




Ing. Rafael A Vilomar Sánchez
Supervisor de Obras