



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
(INAPA)  
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES  
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**

**San Francisco de Macorís.  
08 junio de 2020**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA  
REPORTE DE CUB. NO. 6  
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 20/04/2020 HASTA 05/05/2020***

**Referencia : Obra:** Sustitución Tramo Línea De Impulsión 12" Acero En Mal Estado, Rehabilitación Depósito Regulador Metálico De 300,000 GL, Caseta De Bombeo, Caseta De Cloración, Casa de Operador, y Electrificación Primaria y Secundaria De La Estación De Bombeo Del Acueducto Comedero.

**Contrato: 547-2012**

**Contratista:** Ing. Silvano Montes De Oca.

**Provincia:** Sánchez Ramírez

**I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:**

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Entrada, Rebose, Desagüe, Salida Y By - Pass)
- Suministro y colocación de válvulas.
- Verja de malla ciclónica.

**II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:**

Al momento de realizar este informe en la obra se trabaja en la construcción de la casa del operador (de dos habitaciones).

### III) ACTIVIDADES DESTACADAS:

Dentro de este informe la partida más importante que se cubica es la terminación de superficie (pañete exterior e interior), en la caseta del operador y la construcción de los sistemas de tratamiento de agua: séptico y trampa de grasa.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

*Cesareo Rosario*  
**Ing. Cesareo Rosario Cruz**  
Supervisor de Obras